

	DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce IO Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908, www.domzo13.cz, ti@domzo13.cz	Protokol č. Report No Protokoll Nr.	ZI-19-245/VT01
		Strana Page Seite	1/1

PROTOKOL REPORT Protokoll
VIZUÁLNÍ KONTROLA VISUAL TESTING Sichtprüfung

VT

Výrobce: Producer: Hersteller:	CUBESPACE s.r.o.		
Sídlo: Settle: Zentrale:	Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8	IČ: ID: ID:	278 86 794
Účel zkoušky: Purpose test: Zweck Test:	Kvalifikace postupu svařování dle ČSN EN ISO 15614-1	Číslo pWPS / WPS: pWPS / WPS No: pWPS / WPS No:	BW1-PG

Zkoušený díl Tested part Prüfstück	Objekt Object Objekt	Svarový spoj č.: 01G/245		
	Zkušební místo Place of test Prüfört	DOM-ZO 13, s.r.o. ,Válcovní 1244/46, 703 00 Ostrava	Rozsah zkoušení Testing extent Prüfungsumfang	100%
	Materiál Material Material	EN 10025-2: S355J2C+N	Metoda svařování Welding process Schweißverfahren	135
	Rozměr (mm) Dimension (mm) Maß (mm)	400 x300x4	Poloha svařování welding position Schweißposition	PG
	Druh svaru Weld type Typ der Naht	Tupý na plechu s plným průvarem jednostranný	Tepelné zpracování Heat-treated Wärmebehandelt	-

Zkušební údaje Testing data Prüfdaten	Měrky, měřidla Measure Lehre	Luxmetr LX-103 ev.č.: DOM20-LM01 Měrka svaru ev.č.: DOM20-SM02 Posuvné měřítko ev.č.: DOM20-PM01 Svinovací metr ev.č.: DOM20-DM02	Pomůcky, zařízení Equipment Beihilfen	Lupa	Osvětlení Lighting Belichtung	750 lx
	Zkušební postup Test procedure Prüfverfahren	TD302 ČSN EN ISO 17637	Hodnocení / přípustnost dle Evaluation / allowable acc. to Auswertung / Zulässigkeit nach	ČSN EN ISO 5817, st. kvality B/C dle ČSN EN ISO 15614-1, čl.7.5		

Nepřípustné vady Unacceptable defects Unzulässige Fehler	Svarový spoj č. Weld joint No. Schweißstoß Nr.	Typ nepřípustné vady Type of defect Typfehler	Referenční číslo nepřípustné vady Reference number of defect Referenz-Nummer der Fehler (ČSN EN ISO 6520-1)	Velikost nepřípustné vady Size of defect Fehlerausdehn	Poloha nepřípustné vady Position of defect Lage der Fehler	
		01G/245	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Nákres/foto polohy nepřípustné vady Sketch/photo the position of defect Skizze/Foto Position Fehler

VÝSLEDEK RESULT ERGEBNIS
 VYHOVUJE ACCEPTABLE ZULÄSSIG
 NEVYHOVUJE UNACCEPTABLE UNZULÄSSIG

Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu zkušebny reprodukován jinak než celý This report can be reproduced in uncomplete form only with written agreement of laboratory
 Dieser Protokoll kann in unvollständiger Form nur mit schriftlicher Zustimmung des Prüfstelle reproduziert werden

Zkoušel, hodnotil, schválil Examined, Evaluated, Approved Prüfer, bewerteter, genehmigung	Kvalifikační stupeň / číslo certifikátu Level / Certificate. No Stufe / Zertifikat. Nr.	Datum zkoušení Date of Examination Datum der Prüfung	Podpis Signature Unterschrift
Ing. Lumír Ciompa	2 / DOMZO13-COP-4158/VT2/C01	28.11.2020	

